

Örebro Kommun
Randi Andreassen
Tekniska förvaltningen
Box 33 300
701 35 ÖREBRO

AR-15-SS-013148-01

EUSEST-00059718

Kundnummer: SL8426269

Analysrapport

| Provnnummer: | 177-2015-08190660 | Ankomsttemp °C | 12 | |
|--|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2015-08-18 | |
| Matris: | Bassängbad | | | |
| Provet ankom: | 2015-08-18 20:20 | | | |
| Utskriftsdatum: | 2015-09-01 | | | |
| Provmärkning: | | | | |
| Provtagningsplats: | Väståparken, Plaskdammar | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Heterotrofa bakterier | > 500 | cfu/ml | | ISO 6222 mod a) |
| Pseudomonas Aeruginosa | < 1 | cfu/100 ml | | ISO 16266 a) |
| Mikrobiologisk kommentar Totalantal heterotrofa bakterier 35°C överstiger sitt riktvärde. Antalet heterotrofa bakterier 35°C bör vara färre än 100 CFU/ml och Pseudomonas aeruginosa bör inte påvisas i provet. Bedömt enligt FoHMFS 2014:12. Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och provsättning överstiger 24 timmar, kan analysresultaten påverkas. | | | | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)
Lise-Lotte Bergqvist (lise-lotte.bergqvist@orebro.se)
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Särd, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.