

Örebro Kommun
Randi Andreassen
Tekniska förvaltningen
Box 33 300
701 35 ÖREBRO

AR-15-SS-009341-01

EUSEST-00057298

Kundnummer: SL8426269

Analysrapport

| Provnnummer: | 177-2015-06220560 | Ankomsttemp °C | 9,5 | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|----|
| Provbeskrivning: | | Provtagningsdatum | 2015-06-22 | | |
| Matris: | Bassängbad | | | | |
| Provet ankom: | 2015-06-22 20:10 | | | | |
| Utskriftsdatum: | 2015-07-06 | | | | |
| Provmärkning: | | | | | |
| Provtagningsplats: | Tegnerlunden, Plaskdamm | | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref | |
| Heterotrofa bakterier | > 500 | cfu/ml | | ISO 6222 mod | a) |
| Pseudomonas Aeruginosa | < 1 | cfu/100 ml | | ISO 16266 | a) |
| Mikrobiologisk kommentar Totalantal heterotrofa bakterier 35°C överstiger sitt riktvärde. Antalet heterotrofa bakterier 35°C bör vara färre än 100 CFU/ml och Pseudomonas aeruginosa bör inte påvisas i provet. Bedömt enligt FoHMFS 2014:12. Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och provsättning överstiger 24 timmar, kan analysresultaten påverkas. | | | | | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Särd, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.