

Örebro Kommun  
Randi Andreassen  
Tekniska förvaltningen  
Box 33 300  
701 35 ÖREBRO**AR-15-SS-013151-01****EUSEST-00059718**

Kundnummer: SL8426269

## Analysrapport

Provnnummer:	<b>177-2015-08190663</b>	Ankomsttemp °C	12	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2015-08-18	
Matris:	Bassängbad			
Provet ankom:	2015-08-18 20:20			
Utskriftsdatum:	2015-09-01			
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	V:a Rostaparken, Plaskdamm			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Heterotrofa bakterier	<b>&gt; 500</b>	cfu/ml		ISO 6222 mod a)
Pseudomonas Aeruginosa	<b>&lt; 1</b>	cfu/100 ml		ISO 16266 a)
Mikrobiologisk kommentar Totalantal heterotrofa bakterier 35°C överstiger sitt riktvärde. Antalet heterotrofa bakterier 35°C bör vara färre än 100 CFU/ml och Pseudomonas aeruginosa bör inte påvisas i provet. Bedömt enligt FoHMFS 2014:12. Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och provsättning överstiger 24 timmar, kan analysresultaten påverkas.				

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

a) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

**Kopia till:**Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)  
Lise-Lotte Bergqvist (lise-lotte.bergqvist@orebro.se)  
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Särd, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.