

Örebro Kommun  
Randi Andreassen  
Tekniska förvaltningen  
Box 33 300  
701 35 ÖREBRO

**AR-15-SS-010460-01**

**EUSEST-00058097**

Kundnummer: SL8426269

## Analysrapport

| Provnnummer:   | <b>177-2015-07081263</b> | Ankomsttemp °C    | 8                |              |     |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|
| Provbeskrivning:   |                          | Provtagare        | CH               |              |     |
| Matris:  | Bassängbad               | Provtagningsdatum | 2015-07-08 14:15 |              |     |
| Provet ankom:  | 2015-07-08 20:05         |                   |                  |              |     |
| Utskriftsdatum:  | 2015-07-17               |                   |                  |              |     |
| Provmärkning:  | TEGNERLUNDEN             |                   |                  |              |     |
| Analys   | Resultat                 | Enhet             | Mäto.            | Metod/ref    |     |
| Heterotrofa bakterier  | < 1                      | cfu/ml            |                  | ISO 6222 mod | b)  |
| Pseudomonas Aeruginosa   | < 1                      | cfu/100 ml        |                  | ISO 16266    | b)  |
| Vattentemperatur vid provtagning   | 18                       | °C                |                  |              | a)* |
| Mikrobiologisk bedömning<br>Analysvärdena understiger riktvärden enligt FoHMFS 2014:12 |                          |                   |                  |              |     |

**Utförande laboratorium/underleverantör:**

- a) Uppgift från provtagare
- b) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

**Kopia till:**

Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)  
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Sård, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.