

Örebro Kommun
Randi Andreassen
Tekniska förvaltningen
Box 33 300
701 35 ÖREBRO

AR-15-SS-009339-01

EUSEST-00057298

Kundnummer: SL8426269

Analysrapport

Provnnummer:	177-2015-06220558	Ankomsttemp °C	9,5	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2015-06-22	
Matris:	Bassängbad			
Provet ankom:	2015-06-22 20:10			
Utskriftsdatum:	2015-07-06			
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	V:a Rostaparken, Plaskdamm			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Heterotrofa bakterier	160	cfu/ml		ISO 6222 mod a)
Pseudomonas Aeruginosa	<1	cfu/100 ml		ISO 16266 a)
Mikrobiologisk kommentar Totalantal heterotrofa bakterier 35°C överstiger sitt riktvärde. Antalet heterotrofa bakterier 35°C bör vara färre än 100 CFU/ml och Pseudomonas aeruginosa bör inte påvisas i provet. Bedömt enligt FoHMFS 2014:12. Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och provsättning överstiger 24 timmar, kan analysresultaten påverkas.				

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

Hans Andersson (hans.andersson@orebro.se)
Miljökontoret (miljokontoret@orebro.se)

Sofia Särd, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.